

AD-5523

デジタルマルチメータ

取扱説明書 保証書付

社名および製品名は商標または登録商標です。

ご注意

- (1)本書の内容の一部、または全部の無断転載は禁止 されています。
- (2)本書の内容については、将来予告なしに変更する ことがあります。
- 本書の内容については、万全を期して作成してお (3)りますが、お気付きの点がありましたらご連絡く ださい。
- (4)運用した結果の影響については、(3)項にかかわ らず責任を負いかねますのでご了承ください。

本社 〒170-0013東京都豊島区東池袋3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)

ご使用前に

この度は、弊社のカード型デジタルマルチメータをお買い上げいただきましてありがとうございました。

注意事項の表記方法

この取扱説明書の中に記載されている注意事項は、下記のような意味をもっており、下記の仕様で書かれています。

警告: 指示に従わないと、怪我をしたり、機器を損傷する恐れのある注意事項を表します。

注意: 指示に従わないと、機器を損傷したり、あるいはユーザーにとって重要なデータを失う恐れ

のある注意事項を表します。

安全にお使いいただくための注意

この機器を操作するときは、いつも下記の点に注意してください。

修理: ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばか

りか機器を損傷したり火災の原因になります。

機器の異常: 機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ、「故障中」であることを示す貼紙を

機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま

使用を続けることは大変危険です。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または

弊社にお問合わせください。

本器を使用するに当たり、使用者の安全を確保する為に以下の注意事項を守ってください。

- ・ 「本器やテストリードに破損のある場合」や「本器が正常動作していない場合」には本器を使用しないでください。
- ・ 測定時に測定者は、大地アースに触れないでください。露出した金属パイプ、コンセント、治工具等大地 にアースされているものに触らないよう気を付けてください。また測定者の体は乾燥した布、ゴムシート、

ゴムグツなどの確実な絶縁物を使用し、大地から絶縁してください。

- · 測定回路の切断や半田付け、変更等は、電源を切ってから行ってください。小電流でも危険です。
- · DC60VまたはAC30V以上の電圧に対しては、十分注意してください。感電の恐れがあります。
- ・ テストリードの使用に際しては、テストリードのプラスチックの部分を持ってください。
- ・ テストリードは引っ張らないでください。故障の原因となります。
- ・ マルチメータの最大定格以上での測定は、メータを破損するばかりでなく、測定者に対しても感電の恐れがあります。常にパネルに表示してある最大定格を認識していてください。

一般仕様

表示 : 1999カウント、LCD表示、極性とファンクションを自動で表示

レンジ選択 : 自動/手動レンジ切換

極性 : 自動切換「一」表示

過入力表示 : 最上位桁点滅

ローバッテリー表示: 電池電圧低下時に「B」表示

測定速度: 通常2.5回/秒

動作温湿度範囲: 0~40℃、70%RH以下(結露しないこと)

保存温湿度範囲 : $-20\sim60$ \mathbb{C} 、80 \mathbb{K} $\mathbb{$

電源 : 1. 5 V ボタン電池 (L R - 4 4) × 2 個 (付属の電池はモニタ用です)

消費電力 : 5 mW T y p.

寸法: 115.5H×56W×10.5D mm

重量 : 約86 g (電池、ケース含む)

標準附属品: テストリード、電池 (モニタ用)、ソフトケース、取扱説明書

測定精度

機能	レンジ	精度		入力	7
		DCV	ACV	インピーダンス	入力保護
DCV	200mV		N/A	>10MΩ	
ACV	2V		50/60Hz 士(4.0%rdg+5dgts)		
ļ	20V	\pm (2.0%rdg+2dgts)			
	200V				
	450V				
ОНМ	200Ω	\pm (2.0%rdg+7dgts)			450VDC
	2k Ω				または
	20k Ω			N/A	450VACrms
	200kΩ	±(2.0%r	\pm (2.0%rdg+2dgts)		
	2000kΩ				
	20ΜΩ	±(5.0%rdg+10dgts)			
導通 チェック	2kΩ	650Ω±	:200Ω以下でブザー	音	

保証書

このたびは、カード型デジタルマルチメータをお 買い上げいただきまして有り難く厚く御礼申し上 げます。

この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じました場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。

品名	エー・アンド・デイ	デジタルマルチメータ	
型名	AD - 5523		
お客様	4		
お名前	Ĵ		
			様

ご住所	

ご購入日 年 月 日

ご購入店 (ご購入店名を必ずご記入ください。)


|保証期間 ご購入日より1年間

保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

- 1. 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
- 2. 保管上の不備によるもの、およびご使用者の 責に帰すと認められる故障または損傷。
- 3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
- 4. 火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源 使用およびその他の天災地変や衝撃などによ る故障または損傷。
- 5. 保証書のご提示がない場合。
- 6. 保証書にお買い上げ日、保証期間、販売店名 などの記載の不備な場合あるいは字句を書き 換えられた場合。
- 7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付 属品の交換。
- 8. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管して下さい。
- 9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

各部名称



操作方法

測定の前に「安全にお使いいただくための注意」の項をよく読んでからご使用ください。機器の破損や油、ほこり等の汚れがないか、何らかの欠陥がないかなど、常に気を付けていてください。テストリードに傷等による絶縁上の問題が無いか確認してください。もし異常があった場合、測定に使用しないでください。

オートレンジ機能

本器は、電源を入れた時、オートレンジに設定されています。オートレンジ機能は、レンジを自動的に 最適なレンジに設定します。

手動レンジ切換

本器は手動レンジ切換も可能です。手動レンジ切換により、レンジを固定したり、レンジの切換が可能です。レンジを手動選択するには;「RANGE HOLD」スイッチを押す事により、レンジを固定出来ます。続けて、「RANGE HOLD」スイッチを押す事により、レンジを低い方から高い方へ切り換える事が出来ます。また、「RANGE HOLD」スイッチを2秒間押し続けることにより、オートレンジモードに戻ります。

データホールド機能

「DATA HOLD」スイッチを押すことにより、データホールド機能が有効となります。データホールドの状態では、表示に「H」と表示され、最終測定値が表示されます。再度、「DATA HOLD」スイッチを押すと、ホールド状態は解除され、現在の測定値が表示されます。

電圧測定

- 1. ファンクションスイッチを「VOLT」にしてください。
- 2. モードスイッチを切り換えることにより「DC」と「AC」を切り換えられます。このとき、表示には「~」と表示されます。(DCの場合は表示されません。)

- 警告 感電および機器への損傷を避けるために450VDC/AC以上の電圧や未知の電圧の測定は行わないでください。本器は最大測定値450VDC/ACで設計されています。黒のテストリードの電位は大地アースに対して450VDC/ACを越えないように、気を付けてください。
- 3. テストリードを測定点に接続してください。測定レンジは、最適なレンジに自動的に変わり、表示値は適切な桁数で、電圧を表示します。
- 4. 測定が終了したら、テストリードを回路から外してください。

抵抗測定

- 1. ファンクションスイッチを「 Ω /・ル」」にしてください。
- 2. モードスイッチで[Ω]にしてください。
- 3. 電源の入っていない回路や部品の抵抗値を測定してください。テストリードを測定したい部品に接続してください。
- 4. 本器は、最適なレンジに自動的に変わり、測定値が表示されます。

導通チェック

- 1. ファンクションスイッチを「 Ω /・川」にしてください。
- 2. モードスイッチで「・111」にしてください。
- 3. テストリードで測定したい 2 点に接続してください。導通チェックでは、抵抗値が 650Ω (± 200 Ω) 以下で、ブザーが鳴ります。
- 警告 抵抗測定と導通チェックを行うとき、電源を切って行うという事はユーザーの安全を確保したり正確な測定のために必要です。感電や機器の損傷などを防ぐために450VDC/AC以上の電位差のある回路にテストリードを接続しないでください。

電池の交換

電源は2個のボタン電池(LR-44)を使用しています。「B」表示した場合、使用を中止して電池を交換してください。

警告 感電防止のため、電池交換の前にテストリードは、電源の入った回路から離してください。

- 1. 電源の入った回路に、テストリードが接続されている場合には、テストリードを外してください。
- 2. ファンクションスイッチを「OFF」にしてください。
- 3. 電池カバーのネジを外してください。
- 4. 電池カバーをスライドさせて外し、電池を交換してください。(電池の向きを間違えないでください。)
- 5. 電池カバーとネジを元に戻してください。

電池使用上のお願い

- ・ 本体用電池は必ず同時に2個とも交換してください。
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池は必ず同種のものをご使用ください。
- 破裂や液漏れのおそれがありますので、ショート、分解、 加熱、火中への投入はしないでください。
- ・電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 環境保全のため、ご使用済みのボタン電池は回収することになっています。市町村の条例に基づいて処理するか、または、販売店・納入業者にお返しください。

